

Bild folgt

TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

SPS-Schnittstelle

Die SPS-Schnittstelle ist für die Installation an einer Roboterzelle oder einer automatisierten Schweißeinheit vorgesehen. Sie überwacht die Gaszufuhr und gibt ein Alarmsignal, wenn die Schweißmaschine nicht ausreichend mit Gas versorgt wird.

Technische Daten

Artikelnummer

910600